

Hinweise zur Annahme von Chemikalien in Fässern

Sitz der Gesellschaft:
Äußerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen

Begriffsbestimmung:

Labor- und Feinchemikalien sind Stoffe oder unbrauchbare Chemikalien in Originalverpackung oder ggf. auch in anderen Kleinbehältern mit verschiedenem Reinheitsgrad, die aufgrund geringer Mengen der einzelnen Stoffe in größeren Behältern zusammen oder einzeln verpackt werden.

kontakt@gsb.bayern
www.gsb.bayern

Nicht dazu gehören:

- Arbeitsrückstände und Abfälle aus dem Laborbereich, wie etwa Säuregemische aus Analytikpraktikum, Lösungsmittelgemisch, Filterpapiere / kontaminierte Betriebsmittel
- Rezepturen, Muster, Rückstellproben mit nicht näher bekannter chemischer Zusammensetzung, z. B. Härter, Binder und Kleber, Harze, Betonzusätze oder Abflussreiniger. Sie sind anderen entsprechenden Abfallgruppen zuzuordnen, ebenso Spraydosen und Batterien.
- Druckgasflaschen werden von der GSB **nicht** übernommen.
- **Explosive Stoffe** werden generell nicht angenommen. Bei kleineren Mengen im Labor gebräuchlicher, leicht zersetzlicher oder explosionsartig reagierender Substanzen, z. B. Azide, Pikrinsäure, Nitroverbindungen, div. Peroxoverbindungen, etc. sind die Anlieferungskonditionen **vor** dem Verpacken einzeln zu erfragen.
- **Radioaktive Reagenzien**, wie beispielsweise Uranyl- und Thoriumverbindungen sowie deren Lösungen, können nicht übernommen werden.

Vertrieb

Äußerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen
Tel.: 08453 / 91-241
Fax: 08453 / 91-230

vertrieb@gsb.bayern

D1111 / Revision: 21
Stand: 08/2020

Anmeldung

Zur Anmeldung, unbedingt jedoch 3 Wochen vor der Anlieferung der Laborchemikalien, ist eine vollständige, deutlich lesbare Liste der Chemikalien vorzulegen (z.B. in Form von GSB-Kundeninformation D1150).

E-Mail Entsorgungsbetrieb Ebenhausen: vertrieb@gsb.bayern

Aus der Fasspack-/Chemikalienliste müssen die chemische Bezeichnung bzw. Zusammensetzung (Firmen- oder Markennamen allein sind nicht ausreichend), die maximalen Mengen der einzelnen Chemikalien, eindeutige Kennzeichnung (z.B. laufende Fassnummer) und Größe des Gebindes, in das sie verpackt sind, zweifelsfrei hervorgehen.

Die Übernahme von Chemikalien erfolgt nur am Standort Ebenhausen. Zur Anlieferung sind die von der GSB korrigierten Fasspacklisten mitzubringen, aus welchen hervorgehen **muss**, dass eventuelle **Mängel beseitigt** wurden.

Anlieferungen ohne von der GSB kontrollierte Fasspack-/Chemikalienlisten können **nicht** übernommen werden.

KUNDEN-Information

Als Hilfestellung kann die vorgefertigte Fasspackliste im Anhang *dieser* Kundeninformation zur Auflistung der zu entsorgenden Chemikalien genutzt werden.

Annahmeform / Verpackung

Die Chemikalien sind in verschlossenen, jedoch zur Kontrolle leicht zu öffnenden Behältern bruchsicher und gegen Auslaufen geschützt (Schliffstopfen sichern) zu verpacken.

Zum Auffüllen von Zwischenräumen (Bruchsicherung) muss gegen die betreffenden Chemikalien inertes Bindemittel verwendet werden (für stark oxidierende Substanzen, z. B. keine Sägespäne). Die Kennzeichnung der Behälter muss deutlich lesbar und dauerhaft angebracht sein und ausreichend Auskunft geben über die Gefahren, die von den Chemikalien bei Lagerung, Transport und Behandlung ausgehen. Auf das Fass ist seitlich der vollständig ausgefüllte und deutlich lesbare GSB-Aufkleber und zusätzlich auf dem Deckel der dazugehörige Barcode-Aufkleber anzubringen. (Näheres hierzu finden Sie in unserer Kundeninformation D1158 „Hinweise für die Anlieferung von Abfällen in Fässern und Gebinden“ unter Punkt 1). Nicht eindeutig beschriftete Fässer können nicht übernommen werden.

Folgende Qualitätscodes werden für Chemikalien organisch/anorganisch verwendet:

L 1	Chemikalien, allgemein
L 2	As-, Se-, Be-, Te-, Tl oder Br-, I-haltig
L 3	Hg-haltig
L 4	Carbide und Phosphide

Bitte senden Sie uns einen Entsorgungsnachweis für Laborchemikalien organisch (für L 1 – L 3) und einen Entsorgungsnachweis für Laborchemikalien anorganisch (für L 1 – L 4) zu.

Die Entsorgungskosten werden in Verbindung mit den o.g. Qualitätscodes (L 1 - L 4) festgelegt.

Bitte verpacken Sie die jeweiligen Qualitätscodes fassweise voneinander getrennt und liefern Sie die Gebinde möglichst sortenrein palettiert mit einem separaten Begleitschein je Qualität an.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Tabelle unter Punkt 3 unserer Kundeninformation D1158.

Alle Fässer, die Hg bzw. dessen Verbindungen enthalten (L 3), müssen auf dem Deckel zusätzlich mit einem deutlich lesbaren, roten "Hg" beschriftet sein. Analog sollen alle Fässer, die Brom und/oder Iod enthalten, auf dem Deckel mit einem gelben "H" gekennzeichnet werden.

Unbekannte Substanzen sind entweder vor Anlieferung zu identifizieren oder, falls dies nicht möglich ist, einzeln bruch- und auslaufsicher verpackt anzuliefern und deutlich als unbekannt zu deklarieren.

KUNDEN-Information

Außerdem müssen alle geltenden Vorschriften z. B. des Gefahrstoff- und Gefahrgutrechts sowie des Abfallrechts eingehalten werden.

Für eventuelle Rückfragen ist auf der **Chemikalienliste** deutlich lesbar Name und Telefonnummer der für die Verpackung verantwortlichen Fachkraft anzugeben.


Wir weisen darauf hin, dass krebserregende Stoffe, aufgelistet im Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2000, Teil I, Nr. 19 (ausgegeben am 2. Mai 2000), Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV), in einer Menge von > 1 kg nur am Standort Ebenhausen übernommen werden können.

Die auf der vorab eingereichten Chemikalienliste angegebenen max. Mengen sind unbedingt einzuhalten; nachträgliche Ergänzungen sind unzulässig. Werden die von uns vorgegebenen max. Mengen überschritten, so kommt es zu erheblichen Störungen des Verbrennungsprozesses, bis hin zu Anlagenschäden bzw. -ausfall.

Neben ggf. möglichen Regressansprüchen gegenüber dem verursachenden Abfallerzeuger gefährden Sie mit einer Nichteinhaltung unserer Anlieferungsvorschriften vor allem Ihre eigene Entsorgungssicherheit.

Verpackungshinweise

Laborchemikalien müssen bruchsicher verpackt werden, d.h. genügend Abstand lassen und Hohlräume mit geeignetem Füll-/Aufsaugmaterial auffüllen.



Anlieferung der Fässer

Die Fässer sind einlagig palettiert anzuliefern und so auf die Paletten zu stellen, dass die Beschriftung auf den Fässern nach außen zeigt und somit jederzeit gut lesbar ist. Die Fässer müssen auf den Paletten mit geeigneten Mitteln (z. B. Spannbänder) gesichert werden und müssen bündig auf den Paletten stehen (keine "überhängenden" Fässer).

Übereinander gestapelte Paletten sind jeweils einzeln zu sichern (z.B. bei der Verwendung von Wickelfolie).

Die Spannringe sind so zu schließen und zu sichern, dass die auf den Paletten stehenden Fässer - ohne sie drehen zu müssen - leicht geöffnet werden können (Verschlüsse nach außen!).

KUNDEN-Information

Sortierkriterien für Laborchemikalien

Allgemeine Vorbemerkung

Die maximale Fassgröße beträgt 60 l (PE-Spannringdeckelfass).

Sollen Abfälle in größeren Mengen bei der GSB entsorgt werden (**Mono-chargen**), so sind die genauen Anlieferbedingungen (andere Verpackungsform und Größe) unter Zurverfügungstellung der relevanten Sicherheitsdatenblätter vorab mit der GSB abzuklären.

Grundsätzlich gelten bei der Verpackung von Laborchemikalien die einschlägigen Rechtsvorschriften, wie etwa die Vorgaben des Gefahrgutrechts.

Es dürfen in einem Fass nur solche Chemikalien zusammengepackt werden, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht miteinander reagieren können.

Die **anorganischen** Verbindungen müssen **grundsätzlich von** den **organischen** Verbindungen **getrennt** werden. Außerdem dürfen feste Stoffe und flüssige Stoffe bzw. Lösungen nicht zusammen in ein Fass gepackt werden.

Wir weisen darauf hin, dass die in der folgenden Tabelle angegebenen Angaben zu Maximalmengen aufgrund stoffspezifischer Eigenschaften unterschritten werden können (Vorgabe von kleineren Mengen).

In der folgenden Tabelle werden die Sortierkriterien weiter erläutert.

Definitionen einer **Sortiergruppe** bzw. **Sortieruntergruppe**:

In einem Fass dürfen nur Substanzen zusammengepackt werden, welche ein und derselben Sortier-/Sortieruntergruppe zuzuordnen sind.

Sind Chemikalien mehreren Sortiergruppen zuordenbar, so gilt die Gruppe, die diese Chemikalien genauer beschreibt bzw. welche den höheren Qualitätscode (L 1 – L 4) besitzt:

So sind z. B. Metallhydride nicht der Sortiergruppe der Reduktionsmittel, sondern den Metallen (M) Untergruppe Hydride (MH) zuzuordnen; Quecksilberiodid ist beispielsweise wegen des Quecksilbers dem Qualitätscode L 3 zuzuordnen, nicht L 2.

KUNDEN-Information

Anorganische Laborchemikalien

Die anorganischen Laborchemikalien werden in folgende Sortiergruppen unterteilt:

Kurzzeichen	Sortiergruppe	Sortier-Untergruppe	Maximale Menge pro Fass [kg]	
L1	AFE	Anorg. feste Stoffe	60	
	AFL	Anorg. flüssige Stoffe bzw. Lösungen	60	
	R	Reduktionsmittel Diese müssen von Oxidationsmitteln getrennt verpackt werden, inerte Chemikalien können dazu gepackt werden.		60
	Hy		Hydrazine	30
	O	Oxidationsmittel Diese müssen getrennt von Reduktionsmitteln verpackt werden, inerte Chemikalien dürfen dazu gepackt werden. <u>Anmerkung:</u> Ammoniumsalze reagieren gegenüber starken Oxidationsmitteln als Reduktionsmittel		60
	N		Nitrate/Nitrite	20
	PE		Peroxide flüssig	20
	PE		Peroxide fest	20
	CL		Chlorate	10
	PCL		Perchlorate	5
	S	Säuren Säuren (dazu gehören auch saure Salze, wie FeCl ₃ , die mit Wasser Säuren bilden) nicht mit Basen zusammenpacken, inerte Chemikalien können dazu gepackt werden. <u>Anmerkung:</u> Carbonate, Cyanide, Sulfide, Sulfite etc. sind wie die Basen zu handhaben		60
	KSS		Konz. Schwefelsäure/Oleum/Chromschwefelsäure	30
	PS		Perchlorsäure	5
	SS		Salpetersäure	30
	SA		Säureanhydride Säurechloride Säurehalogenide Phosphorpentoxid Chlorsilane	10 10 10 10 10

KUNDEN-Information

Kurzzeichen	Sortiergruppe	Sortieruntergruppe	Maximale Menge pro Fass [kg]	
L1	A	Ammoniumverbindungen Chemikalien, die mit Ammonium nicht reagieren, können dazu gepackt werden. Ammoniumverbindungen nicht zusammen mit Basen oder Oxidationsmitteln	60	
	AN		Ammoniumnitrat	
	AP		Ammoniumperoxoverbindungen	
	AC		Ammoniumchromat	
	APC		Ammoniumperchlorat	
	B	Basen Basen nicht zusammen mit Säuren. Inerte Chemikalien können dazu gepackt werden.		60
	CN		Cyanverbindungen einschl. der komplexen Cyanverbindungen	
	M	Metalle Ausnahmen siehe die Sortieruntergruppen		
	AM		Alkalimetalle	
	EAM		Erdalkalimetalle und Aluminium	
	MA		Metallamide	
	MH		Metallhydride Borhydride	
	MC		Metallcarbonyle	
	MCC		flüchtige Carbonyle wie Ni(CO) ₄	
	MK		Aluminium-/Magnesiumkrätzen	
	MN		Nitride	
	MS		Silicide	
	AZ		Metallazide (keine Hg-, Pb- etc. Azide, da Sprengstoff)	
	P	Phosphor		5
	PW		Phosphor, weiß	1
L2	AS		Arsen u. -verbindungen	
	BE		Beryllium u. -verbindungen	
	SE		Selen u. -verbindungen	
	TE		Tellur u. -verbindungen	
	TL		Thallium u. -verbindungen	
	BRJ		Brom + Iod	

KUNDEN-Information

Kurzzeichen	Sortiergruppe	Sortieruntergruppe	Maximale Menge pro Fass [kg]
L3 HG		Quecksilber, Quecksilberverbindungen	0,3 *3
L4 CP	Carbide, Phosphide		1

*1 Annahme kann nur nach Rücksprache und im angefeuchteten Zustand erfolgen

*2 Summe aus Brom und Iod, bezogen auf das Element

*3 Annahme in EB nach Rücksprache. Die maximale Menge von 0,3 kg pro Fass bezieht sich auf das Element Hg.

Organische Laborchemikalien

Die organischen Laborchemikalien werden in folgende Sortiergruppen unterteilt:

Kurzzeichen	Sortiergruppe	Sortieruntergruppe	Maximale Menge pro Fass [kg]	
L1	OFE	Org. feste Stoffe	60	
	OFL	Org. flüssige Stoffe bzw. Lösungen (flüssig/pastös)		
			Heizwert 10 - 20 MJ/kg	60
			Heizwert 20 - 30 MJ/kg	30
			Heizwert > 30 MJ/kg	20
	NS	Niedrigsieder	Ether, Aceton	10
	OR	Reduktionsmittel Reduktionsmittel nicht zusammen mit Oxidationsmitteln, inerte Chemikalien können dazu gepackt werden		60
	OHY		Hydrazine	20
	OO	Oxidationsmittel Oxidationsmittel nicht zusammen mit Reduktionsmitteln, inerte Chemikalien können dazu gepackt werden		60
	OPE	Peroxide	SADT > 50°C SADT < 50 °C	15 *4
	OS	Säuren Säuren nicht zusammen mit Basen, inerte Chemikalien können dazu gepackt werden		60
OSA		Säureanhydride Säurechloride	30 10	

KUNDEN-Information

Kurzzeichen	Sortiergruppe	Sortieruntergruppe	Maximale Menge pro Fass [kg]
L1	OA	Ammoniumverbindung Ammoniumverbindung nicht zusammen mit Basen oder Oxidationsmitteln, inerte Chemikalien können dazu gepackt werden	60
	OM	Metallorganische Verbindungen	10
	OAZ	Azide	5
	NA	Nitrosamine	20
	PI	Pikrinsäure und Pikrate, angefeuchtet/phlegmatisiert	1
	DNI	Dinitroverbindungen/ Trinitroverbindungen usw. angefeuchtet <u>Anmerkung:</u> Bei Mononitroverbindungen maximale Menge 30 kg/ Fass	*4
	DNZ	Diazoverbindungen (mechanisch und thermisch stabil bis 80°C)	5
	EP	Epoxide	5
L2	IS	Isocyanate/ Diisocyanate/ Isothiocyanate/ Diisothiocyanate	30
	OAS	Arsenverbindungen	10
	OBE	Berylliumverbindungen	5
	OSE	Selenverbindungen	5
	OTE	Tellurverbindungen	10
	OTL	Thalliumverbindungen	5
L3	OBRJ	Brom-/Iodverbindungen	5 *2
	OHG	Quecksilberverbindungen	0,3 *3

*2 **Summe aus Brom und Iod, bezogen auf das Element**

*3 **Annahme in EB nach Rücksprache. Die maximale Menge von 0,3 kg pro Fass bezieht sich auf das Element Hg.**

*4 **auf Anfrage, jedoch max. 5 kg**

Abweichungen von den vorstehenden Annahmebedingungen müssen vorab mit der GSB vereinbart werden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 08453/91-241 gerne zur Verfügung.

Anlage:

Kundeninformation D1150 – Fassliste zur Korrektur